



NIOSH Approved: N95
At least 95% filtration efficiency against solid and liquid aerosols that do not contain oil.

Homologation du NIOSH : N95
Degré d'efficacité de filtrage d'au moins 95% contre les aérosols solides et liquides exempts d'huile.

Aprobado por NIOSH: N95
95% mínimo de eficiencia de filtración contra aerosoles sólidos y líquidos que no contienen aceite.

NIOSH认证：N95级
对非油性固态和液态颗粒物的过滤效率至少95%。

FITTING INSTRUCTIONS: Must be followed each time respirator is worn.

1. Keep elastic strap flat (untwisted) and thread the top elastic strap through the top buckle. Repeat for the bottom elastic strap. Place the bottom elastic strap around the head, just below the ears. Untwist the strap.

2. Pull the top strap over your head, resting it above the ears at the top back of your head. Untwist the strap.

3. Adjust the strap tension by pulling the straps as shown (Fig. 3a). Strap tension may be decreased without removing respirator from the head by pushing out on the back of the buckle (Fig. 3b).

4. Place your fingertips from both hands at the top of the metal nosepiece. Using two hands mold the nose area to the shape of your nose by pushing inward while moving your fingertips down both sides of the nosepiece. ▲ Pinching the nosepiece using one hand may result in improper fit and less effective respirator performance. Use two hands.

5. Perform a User Seal Check prior to each wearing. To check the respirator-to-face seal, place both hands completely over the respirator and inhale sharply. Be careful not to disturb the position of the respirator. A negative pressure should be felt inside the respirator. If any leakage is detected, readjust the position of the respirator according to Steps #3 and #4.

If you CANNOT achieve a proper fit, DO NOT enter the contaminated area. See your supervisor.

Removal Instructions

See step 3b of *Fitting Instructions* and decrease strap tension as described. Cup respirator in hand to maintain position on face and pull bottom strap over head. Still holding respirator in position, pull top strap over head and remove respirator.

DIRECTIVES D'AJUSTEMENT : Suivre les directives d'ajustement chaque fois qu'on utilise le respirateur.

1. Maintenir les courroies élastiques à plat (non tortueuses) et passer la courroie élastique supérieure par-dessus la tête. Répéter pour la courroie élastique inférieure. Placer la courroie élastique inférieure derrière le cou, sous les oreilles. Détouler la courroie.

2. Passer la courroie supérieure par-dessus la tête et la placer derrière la tête, au-dessus des oreilles. Détouler la courroie.

3. Régler la tension des courroies en tirant dessus, comme l'illustre la Fig. 3a. On peut diminuer la tension des courroies sans retirer le respirateur de la tête en poussant vers le bas de chaque côté de la pince nasale.

▲ Le fait d'utiliser une seule main pour modeler la pince nasale peut résulter en un mauvais ajustement du respirateur et en réduire l'efficacité. On doit utiliser les deux mains.

5. Effectuer une vérification de l'ajustement avant chaque utilisation. Pour vérifier l'étanchéité du respirateur au visage, placer les deux mains de manière à couvrir complètement le respirateur et expiration. Veuillez à ne pas déplacer le respirateur. Une pression négative devrait se faire sentir à l'intérieur du respirateur. Si on détèle toute fuite d'air, ajuster la position du respirateur comme l'indiquent les étapes 3 et 4.

Si on NE PEUT obtenir un ajustement parfaitement étanche, NE PAS pénétrer dans la zone contaminée. Consulter son superviseur.

DIRECTIVES DE RETRAIT :

Voir l'étape 3b des *directives d'ajustement* et réduire la tension des courroies en suivant les directives. Placer la main par-dessus le respirateur pour le maintenir en place contre le visage et passer la courroie inférieure par-dessus la tête. En maintenant le respirateur contre le visage, passer la courroie supérieure par-dessus la tête et retirer le respirateur.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE: Debe seguir estas instrucciones durante el tiempo que use el respirador.

1. Mantenga la banda elástica plana y estirada (sin torcerse) y entrelace la banda elástica superior a través del broche superior. Repita el mismo paso para la banda elástica inferior. Coloque la banda elástica inferior encima de la de la cabeza, debajo de las orejas. No tuerza la banda.

2. Jale la banda superior sobre su cabeza de modo que quede arriba de sus orejas en la parte superior de la cabeza. No tuerza la banda.

3. Ajuste la tensión de la banda al jalar las bandas como se muestra (Fig. 3a). Se puede disminuir la tensión de la banda sin quitar el respirador al empujar hacia fuera la parte posterior del broche (Fig. 3b).

4. Coloque las puntas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal metálica. Con ambas manos moldear el área nasal a la forma de su nariz empujando hacia abajo, a la vez que se mueve los puntos de los dedos hacia abajo en ambos lados de la pieza nasal.

▲ Si presiona la pieza nasal con una mano es posible que logre un mal ajuste y el desempeño del respirador sea menos efectivo. Use ambas manos.

5. Antes de cada uso realice una revisión del sellado. Para revisar el sellado facial del respirador coloque ambas manos sobre el respirador e inhale con fuerza. Tenga cuidado de no mover el respirador de su posición. Si detecta una presión negativa dentro del respirador. Si detecta alguna fuga, realusta la posición del respirador de acuerdo con los Pasos #3 y #4.

Si NO puede lograr un ajuste adecuado, NO entre al área contaminada. Consulte a su supervisor.

Instrucciones de remoción

Consulte el paso 3b de las *instrucciones de ajuste* y disminuya la tensión de la banda según se describe. Coloque el respirador en su mano para mantener la posición sobre la cara y jale la banda inferior sobre la cabeza. Con el respirador en posición, jale la banda superior sobre la cabeza y quiteleso.

佩戴方法 每次佩戴防护口罩必须遵循此方法。

1. 保持弹性头带平直（不卷曲），将上方弹性头带用上方头带扣连接好。同样将下方弹性头带连接好，将下头带套在头部，放到耳朵以下。将头带弯曲的部分理顺。

3. 拉头带来调整头带松紧（图3a）。通过从头带扣后面推头带和活动的部分，可以不用把口罩从头上摘下就能降低头带松紧度（图3b）。

4. 将双手指尖放在金属鼻夹顶部，用双手，一边向内按压，一边向两侧移动，塑造成鼻梁形状。

▲ 用单手捏鼻夹会导致密合不当，降低口罩防护效果。请使用双手。

5. 每次佩戴时都应进行佩戴气密性检查。为检查口罩和脸的密合，用双手完全塞住口罩，快速吸气。请小心不要影响口罩的佩戴位置。口罩内应该有负压感觉。若感觉有任何泄漏，重新根据步骤3和4调整口罩位置。
如果无法取得密合，不要进入污染区域。请与您的主管联系。

摘除方法

参见佩戴方法步骤3b来降低头带松紧度。一只手托住口罩保持佩戴位置，用另一只手将头带拉过头顶。继续用手托住口罩，再将头带拉过头顶，摘除口罩。

For Use in China

GB2626-2006 approved KN95

At least 95% filtration efficiency against solid and liquid aerosols that do not contain oil.

Homologation du NIOSH : N95

Degré d'efficacité de filtrage d'au moins 95% contre les aérosols solides et liquides exempts d'huile.

Aprobado por NIOSH: N95

95% mínimo de eficiencia de filtración contra aerosoles sólidos y líquidos que no contienen aceite.

NIOSH认证：N95级

对非油性固态和液态颗粒物的过滤效率至少95%。

3M
ST. PAUL, MN, USA
1-800-243-4630

National Institute for
Occupational Safety and Health
NIOSH

THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:

TC-	Protection ¹	Respirator				Cautions and Limitations ²
		8212	8214	8512	8514	
84A-0454	N95	X	X	X	X	ABCJMNOP

1. PROTECTION

N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M - All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N - Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O - Refer to users instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P - NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

B-6/13/98



3M
ST - PAUL, MN, É.-U.
1-800-243-4630

National Institute for
Occupational Safety and Health
NIOSH

CE RESPIRATEUR N'EST HOMOLOGUÉ QUE POUR LES CONFIGURATIONS SUIVANTES :

TC-	Protection ¹	Respirateur				Avertissements et restrictions ²
		8212	8214	8512	8514	
84A-0454	N95	X	X	X	X	ABCJMNOP

1. PROTECTION

N95 - Filtre contre les particules (efficacité de filtration de 95 %) contre les particules d'aérosol exempts d'huile, des durées maximales d'utilisation peuvent s'appliquer.

- A - Ne pas utiliser lorsque la concentration ambiante en oxygène est inférieure à 19,5 %.
- B - Ne pas utiliser si l'atmosphère présente un danger immédiat pour la vie ou la santé.
- C - Ne pas utiliser en présence de concentrations supérieures au taux établi par la réglementation.
- J - L'utilisation et l'entretien inadéquats de ce produit peuvent provoquer des blessures ou la mort.
- M - Tous les respirateurs homologués doivent être sélectionnés, ajustés, portés et entretenus conformément aux règlements de la MSHA, de l'OSHA et à tout autre règlement en vigueur.
- N - Ne jamais substituer ou modifier un produit, ni lui ajouter ou lui enlever des pièces. N'utiliser que les pièces de recharge exactes déterminées par le fabricant.
- O - Consulter les directives d'utilisation et/ou les manuels d'entretien pour obtenir des renseignements sur l'utilisation et l'entretien de ces respirateurs.
- P - Le NIOSH n'évalue pas les respirateurs comme masques chirurgicaux.

B-6/13/98

For Use in China

GB2626-2006 approved KN95

At least 95% filtration efficiency against solid and liquid aerosols that do not contain oil.

This respirator contains no components made from natural rubber latex.

Utilisation en Chine

Homologation KN95 en vertu de la norme GB2626-2006

Offre une efficacité de filtration d'au moins 95% contre les aérosols solides et liquides exempts d'huile.

Ce respirateur est exempt de composants en latex de caoutchouc naturel

Para uso en China

GB2626-2006 aprobado KN95

95% mínimo de eficiencia de filtración contra aerosoles sólidos y líquidos que no contienen aceite.

Este respirador no contiene componentes hechos de látex de aceite natural.

当在中国使用：

GB2626-2006 认证 KN95级别

对非油性固态和液态颗粒物的过滤效率至少95%。

本防护口罩中不含有天然橡胶成分。